

令和 5年 9月 吉日

お取引先各位

協育歯車工業株式会社
取締役営業本部長 前田 隆
東京支店 03-5875-4927
大阪支店 06-6791-7211
名古屋支店 052-652-7211



最新カタログ KG4002 訂正のお知らせ

謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はKG商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度 弊社最新カタログ KG4002の訂正がございます。訂正内容に関しては下記をご確認お願い申し上げます。

謹白

記

【 最新カタログ KG4002 の訂正内容 】

P30 記載(ボックス商品)について

1. 特徴 下記5)に関して

誤 5)潤滑はグリース封入です。(BS・BSB・BE シリーズはオイルシールを施してありません)(WSシリーズはオイル潤滑です)

↓

正 5)潤滑については各シリーズページ潤滑方式をご参照ください。
(P31 の BOX 商品詳細もご参照ください)

追記 上記の BOX 商品詳細※部に「BS・BSB シリーズはオイルシールを施しておりません。表にはないですが BE シリーズもオイルシールを施しておりません。」

3. 運転上の注意点 について下記 6)の文章が追加となります。

6)使用条件・環境により、内部の潤滑油・潤滑グリースから離油した油分 がにじみ出る場合があります。

P68、P72 記載(SG歯研平歯車)の商品情報について

誤 ★表面処理は行っておりません。【*】ねじ穴が2か所あります。セットスクリューは付いておりません。

↓

正 ★表面処理は行っておりません。【*】ねじ穴が2か所あります。セットスクリューが2個付いております。

P302 記載(ウォーム・ウォームホイールの特徴)について

歯面硬度 歯面硬度

誤 母材の 1.5~1.3 倍 → 正 母材の 1.2~1.3 倍

P306 記載(W50SUR1+B)の商品情報について

誤 ★SUS304の商品には、セットスクリューは付いておりません。

↓

正 ★【+】にはセットスクリューが付いております。材質はステンレスではございません。

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。

弊社では今後も「簡単・便利・一步上」の商品を提供させて頂き皆様のお役に立てるよう社員共々鋭意努力してまいります。

お客様におかれましてはこれまで通りのご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

以上